



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0028



# Prstenec pro senzor ABS se dodává jako příslušenství

Výrobce: DAF  
SAF

Obj. č.:

Ložisko kola (RIU): 566074.H195  
566834.H195  
570530.H195

ABS-kroužek: 434 0497 10  
434 0498 10



Prstenec pro senzor ABS 434 0497 10 se speciálním nástrojem pro nalisování

Při výměně ložiska kola není u vozidel s ABS bezpodmínečně nutné vyměňovat také prstenec pro senzor ABS. Pokud je však poškozen, musí být vyměněn.

Protože lze výše uvedené jednotky Repair Insert Unit (RIU) montovat také u vozidel bez ABS, dodává Schaeffler Automotive Aftermarket tyto jednotky bez prstenců pro senzor ABS.

V případě, že se provede oprava ložiska kola na vozidle s ABS a je k tomu potřebný prstenec pro senzor, lze jej objednat samostatně jako příslušenství. Prstence pro senzor ABS jsou jako příslušenství uvedeny jak v našem papírovém katalogu, tak také v digitálních mediálních katalogích.



Prstenec pro senzor ABS 434 0498 10

Prstenec senzorů pro ABS	Repair Insert Unit (RIU) (opravné sady náboje kola)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

**Hotline: +420 602 240 554**  
Telefon: +420 267 298 601-7  
E-mail: [aftermarket.cz@schaeffler.com](mailto:aftermarket.cz@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

FAG 0028